



## АСТРАШОВ - РН

### Деформационных швов накладной

#### Изображение



#### Монтажные схемы



#### Размеры и перемещения

Тип профиля	Размеры, мм			Перемещения	
	A	C	H	Сжатие	Растяжение
РН-50/0	10-50	235	10	15	15
РН-40/30	40	215	10	10	40
РН-40/30-У	40	128	10/100	10	40

Накладки: нержавеющая сталь.